

Medir la luz del LDR

Ahora añadimos otro control **Gauge**



Elegimos de PIN el analógico (sólo hay uno). [Recuerda](#) que el LDR está conectado al pin analógico.



Y como va al revés, vamos a poner el medidor al revés: de 1023 a 0



https://www.youtube.com/embed/n6m_8mGBwXY

¿Y en Arduinoblocks?

Es el mismo !!!! no hay que tocar nada !!!

Revision #4

Created 2022-02-01 12:51:16 CET by Equipo CATEDU

Updated 2022-11-29 14:14:51 CET by Javier Quintana